Пластины формы W (80°)



Основные размеры (мм)			
Форморазмер	IC	S	D1
WN_0604_	9.525	4.76	3.81
WN_0804_	12.7	4.76	5.16

Пластины и вид обработки		Обозначение пластины	RE (мм)	Условия обработки		● Хорошие ◐ Средние ✱ Плохие													
						●	●	●	◐	✱	●	◐	◐	◐	●	●	✱	◐	●
				Режимы резания		p					M				K			N	S
				f (мм/об)	ap (мм)	AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S
Черновая обработка		**WNMG 060408E-MC4**	0.8	0.20-0.60	1.20-3.3														
		060412E-MC4	1.2	0.30-0.90	1.80-3.3						●	●	●						
		080408E-MC4	0.8	0.20-0.60	1.20-4.3						●	●	●						●
		080412E-MC4	1.2	0.30-0.90	1.80-4.3						●	●	●						●
		**WNMG 060404E-KC4**	0.4	0.09-0.24	0.48-2.6											●	●		
		060408E-KC4	0.8	0.18-0.48	0.96-2.6											●	●		
		080404E-KC4	0.4	0.09-0.24	0.48-3.5											●	●		
		080408E-KC4	0.8	0.18-0.48	0.96-3.5										●	●	●		
		080412E-KC4	1.2	0.26-0.72	1.44-3.5										●	●	●		
		080416E-KC4	1.2	0.35-0.96	1.92-3.5											●	●		
		**WNMG 080408E-PD5**	0.8	0.20-0.60	1.20-4.3		●	▲	▲	●									
		080412E-PD5	1.2	0.30-0.90	1.80-4.3		●	▲	▲	●									
		**WNMA 080404E-KD5**	0.4	0.10-0.30	0.60-4.3											●	●		
		080408E-KD5	0.8	0.20-0.60	1.20-4.3										●	●	●		
		080412E-KD5	1.2	0.30-0.90	1.80-4.3										●	●	●		
		080416E-KD5	1.6	0.40-1.20	2.40-4.3											●	●		

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.